

施設の点検

エコシステム花岡株式会社

点検年月日	点検箇所	異常の有無
2019年4月30日	処分場周囲の囲い	無
	擁壁・堰堤	無
	集排水設備	無
	浸出液処理設備	無
	地下水観測井戸設備周辺	無
2019年5月31日	処分場周囲の囲い	無
	擁壁・堰堤	無
	集排水設備	無
	浸出液処理設備	無
	地下水観測井戸設備周辺	無
2019年6月30日	処分場周囲の囲い	無
	擁壁・堰堤	無
	集排水設備	無
	浸出液処理設備	無
	地下水観測井戸設備周辺	無
2019年7月31日	処分場周囲の囲い	無
	擁壁・堰堤	無
	集排水設備	無
	浸出液処理設備	無
	地下水観測井戸設備周辺	無
2019年8月31日	処分場周囲の囲い	無
	擁壁・堰堤	無
	集排水設備	無
	浸出液処理設備	無
	地下水観測井戸設備周辺	無
2019年9月30日	処分場周囲の囲い	無
	擁壁・堰堤	無
	集排水設備	無
	浸出液処理設備	無
	地下水観測井戸設備周辺	無
2019年10月31日	処分場周囲の囲い	無
	擁壁・堰堤	無
	集排水設備	無
	浸出液処理設備	無
	地下水観測井戸設備周辺	無
2019年11月30日	処分場周囲の囲い	無
	擁壁・堰堤	無
	集排水設備	無
	浸出液処理設備	無
	地下水観測井戸設備周辺	無
2019年12月30日	処分場周囲の囲い	無
	擁壁・堰堤	無
	集排水設備	無
	浸出液処理設備	無
	地下水観測井戸設備周辺	無

施設の点検

エコシステム花岡株式会社

点検年月日	点検箇所	異常の有無
2020年1月31日	処分場周囲の囲い	無
	擁壁・堰堤	無
	集排水設備	無
	浸出液処理設備	無
	地下水観測井戸設備周辺	無
2020年2月29日	処分場周囲の囲い	無
	擁壁・堰堤	無
	集排水設備	無
	浸出液処理設備	無
	地下水観測井戸設備周辺	無
2020年3月31日	処分場周囲の囲い	無
	擁壁・堰堤	無
	集排水設備	無
	浸出液処理設備	無
	地下水観測井戸設備周辺	無