

(別紙⑨)

< 焼却施設 >

更新日:平成22年4月19日

1. ばいじんの除去の実施状況と措置(平成21年4月から平成22年3月まで)

規定項目	冷却設備	排ガス処理設備
ばいじんの除去を行った日	連続除去	連続除去

2. 排ガスの分析結果(平成21年4月から平成22年3月まで)

規定項目	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上
採取位置	別紙のとおり ※	別紙のとおり ※	別紙のとおり ※	別紙のとおり ※	別紙のとおり ※	別紙のとおり ※
採取した年月日	H21.4.10	H21.7.23	H21.9.29	H21.11.17	H22.2.16	
測定結果が得られた日	H21.5.8	H21.8.10	H21.10.15	H21.12.7	H22.3.1	
ばい煙量又はばい煙濃度	硫黄酸化物	1.04 (Nm3/h)	0.90 (Nm3/h)	1.80 (Nm3/h)	0.08 (Nm3/h)	0.08 (Nm3/h)
	ばいじん	0.005 (g/Nm3)	0.005 (g/Nm3)	0.001 (g/Nm3)	0.001 (g/Nm3)	0.001 (g/Nm3)
	塩化水素	5 (mg/Nm3)	9 (mg/Nm3)	6 (mg/Nm3)	14 (mg/Nm3)	8 (mg/Nm3)
	窒素酸化物	15 (ppm)	2 (ppm)	3 (ppm)	6 (ppm)	3 (ppm)

※分析方法はJIS規格による

規定項目	1年に1回以上
採取位置	別紙のとおり ※
採取した年月日	H21.4.28
測定結果が得られた日	H21.6.1
ダイオキシン類	0.039 (ng-TEQ/m3N)

※事業場の処理工程図に明示