

別紙④

<焼却施設>

更新日

2022/4/12

1. ばいじんの除去の実施状況と措置(2021年4月から2022年3月まで)

1号炉

規定項目	ガス冷却設備	ガス洗浄設備	電気集塵機
ばいじんの除去を行った日	2021/4/2	2021/4/2	2021/4/2
	2021/4/12	2021/4/12	2021/4/12
	2021/4/21	2021/4/21	2021/4/21
	2021/6/5	2021/6/5	2021/6/5
	2021/7/1	2021/7/1	2021/7/1
	2021/7/26	2021/7/26	2021/7/26
	2021/8/16	2021/8/16	2021/8/16
	2021/9/6	2021/9/6	2021/9/6
	2021/9/27	2021/9/27	2021/9/27
	2021/10/17	2021/10/17	2021/10/17
	2021/11/1	2021/11/1	2021/11/1
	2021/11/15	2021/11/15	2021/11/15
	2021/12/17	2021/12/17	2021/12/17
	2022/1/24	2022/1/24	2022/1/24
	2022/2/9	2022/2/9	2022/2/9
2022/3/11	2022/3/11	2022/3/11	

2号炉

規定項目	ガス冷却設備	ガス洗浄設備	電気集塵機
ばいじんの除去を行った日	2021/4/7	2021/4/7	2021/4/7
	2021/4/30	2021/4/30	2021/4/30
	2021/5/21	2021/5/21	2021/5/21
	2021/6/18	2021/6/18	2021/6/18
	2021/7/9	2021/7/9	2021/7/9
	2021/8/27	2021/8/27	2021/8/27
	2021/10/14	2021/10/14	2021/10/14
	2021/11/1	2021/11/1	2021/11/1
	2021/11/26	2021/11/26	2021/11/26
	2021/12/25	2021/12/25	2021/12/25
	2022/1/13	2022/1/13	2022/1/13
	2022/2/4	2022/2/4	2022/2/4
	2022/2/24	2022/2/24	2022/2/24
	2022/3/18	2022/3/18	2022/3/18

3号炉

規定項目	ガス冷却設備	排ガス処理設備
ばいじんの除去を行った日	2021/5/6	2021/5/6
	2021/10/7	2021/10/7