

資料編

環境保全措置の実施状況写真

1. 汚染土壌除去に係る保全対策状況



写真 1-1 汚染土壌仮置き場の状況



写真 1-2 汚染土壌養生の状況



写真 1-3 汚染土壌の積込み状況



写真 1-4 汚染土壌養生後の搬出状況

2. 粉じんに係る保全対策状況



写真 2-1 防砂ネット：北側～西側




写真 2-2 防砂ネット：東側～北側



写真 2-3 防砂ネット：南側



写真 2-4 防砂ネット：西側

3. 廃棄物に係る保全対策状況



写真 3-1 コンクリート、ALC の再利用状況