

施設の点検

エコシステム花岡株式会社

点検年月日	点検箇所	異常の有無
2020年4月30日	処分場周囲の囲い	無
	擁壁・堰堤	無
	集排水設備	無
	浸出液処理設備	無
	地下水観測井戸設備周辺	無
2020年5月31日	処分場周囲の囲い	無
	擁壁・堰堤	無
	集排水設備	無
	浸出液処理設備	無
	地下水観測井戸設備周辺	無
2020年6月30日	処分場周囲の囲い	無
	擁壁・堰堤	無
	集排水設備	無
	浸出液処理設備	無
	地下水観測井戸設備周辺	無
2020年7月31日	処分場周囲の囲い	無
	擁壁・堰堤	無
	集排水設備	無
	浸出液処理設備	無
	地下水観測井戸設備周辺	無
2020年8月31日	処分場周囲の囲い	無
	擁壁・堰堤	無
	集排水設備	無
	浸出液処理設備	無
	地下水観測井戸設備周辺	無
2020年9月30日	処分場周囲の囲い	無
	擁壁・堰堤	無
	集排水設備	無
	浸出液処理設備	無
	地下水観測井戸設備周辺	無
2020年10月31日	処分場周囲の囲い	無
	擁壁・堰堤	無
	集排水設備	無
	浸出液処理設備	無
	地下水観測井戸設備周辺	無
2020年11月30日	処分場周囲の囲い	無
	擁壁・堰堤	無
	集排水設備	無
	浸出液処理設備	無
	地下水観測井戸設備周辺	無
2020年12月30日	処分場周囲の囲い	無
	擁壁・堰堤	無
	集排水設備	無
	浸出液処理設備	無
	地下水観測井戸設備周辺	無
2021年1月29日	処分場周囲の囲い	無
	擁壁・堰堤	無
	集排水設備	無
	浸出液処理設備	無
	地下水観測井戸設備周辺	無

施設の点検

エコシステム花岡株式会社

点検年月日	点検箇所	異常の有無
2021年2月26日	処分場周囲の囲い	無
	擁壁・堰堤	無
	集排水設備	無
	浸出液処理設備	無
	地下水観測井戸設備周辺	無
2021年3月31日	処分場周囲の囲い	無
	擁壁・堰堤	無
	集排水設備	無
	浸出液処理設備	無
	地下水観測井戸設備周辺	無